

令和3年度通学路点検

九重町立淮園小学校

① 道路標識の柱 腐食して危険



② ⑦宝泉寺大橋手前 植樹された木が大きくなり歩行者を車道側へ追い出す



③ 松岡しいたけ事務所付近の橋




歩道が狭い

④ 竹尾石油から校門まで

「通学路スピード落とせ」の標示とカーブミラー清掃



⑤ 「鳥井坂」通称とりげの坂





淮園小学校 地図 2021 通学路安全点検

