


南山田小学校（通学路点検…防災・防犯・交通）その1



①森石油から栗野本村へ向かう道路
(ガードレールやフェンスがなく危険)

②西入口バス停～栗野本村の古民家
(バス停に向かうため、倒壊の危険あり)





③町道
・井出への橋が崩落

④387号線
路側帯が狭く歩行が難

⑥387号線(おじも付近)
・ガードパイプ無し

⑧681号線(新引治T)
横断歩道の再塗装




⑦富迫トンネル
土砂崩れ後の法面補強



⑪387号線バイパス
ネギ畑側にフェンス



⑫387号線バイパス
車道側ガードパイプ無



⑮県道 387号線
・速度がはやく危険・グリーンベルトの劣化



⑩県道右田・引治線
ガードパイプと防犯カメラの設置



⑨新引治T
トンネル内の照度不足





⑩木納水上がり口

1. 通路側面（水路）の崩壊
2. 水害で3カ所の土砂崩れ
3. バイパスが狭い道に変わる。



⑪木納水（小さな橋の手前）

1. 日中でも暗く、急に道が細くなる。
2. 下に空家がある。



⑫潜石橋

1. 橋桁に流木の引っかかり
2. 橋の側の木の根が土から出ている。

