

飯田小学校周辺徒歩通学路
平成27年7月30日現在

歩道がなく路肩が狭い



1

歩道が途切れ、道幅が狭くなり路肩も狭い



3

横断歩道がカーブにあり運転者が視認しにくい



5

見通しが悪く県道兼ねの車が路側帯に迫ってくる



2

歩道が狭くガードレールがない



4

路肩の白線内側を通る車が多い



H26年度対策済…白線内にゼブラゾーン

歩道なし

歩道なし

歩道なし

歩道がなくカーブの見通しが悪い



6

凡例

— 徒歩通学路

大字田野

500

1000m

