

地図番号 3



④尾本への入り口付近の歩道

狭くなっている箇所があり、草がのびて歩けない時期がある。



③中村通り 1 丁目の交差点付近

ブロック塀が高すぎて、車が出てくるのが全く分からない。車の方も少し前に出ないと左右確認できないため、非常に危ない。歩いている大人でも危ないと思われる。ブロックが高すぎる。



②中央1の T 字路から十字路に向かう道

歩道と車道はちゃんと別れているが、分けているものが縁石なので、ガードレール等で区切っていた方がいい。



⑤

⑤小久保

ガードレールが設置されていない箇所があり、特に指示の箇所は、道も狭く、すぐ横が急傾斜地のため、落ちた時が危険。

