

平成29年度
飯田小学校
通学路対策箇所図

番号 3

番号 4



北方バス停から北方地区へ入る道はさみしい。



「下写真」飯田郵便局前横断歩道。消えかかっている。カーブ上であり左右の車が見えない。
「上写真」高原ショップ先。歩道がなくなっている。

番号 1

番号 2



飯田子ども園前交差点の横断歩道ペイントが消えている。子ども園前は歩道がない。



北方バス停は草に蔽われている。北方入り口交差点から離れていて、バス停小屋に入ると、バスの接近がわからない。

番号 5



泉水緑化産業前は道路が極端に狭い。



