


1. 松岡しいたけ事務所付近の橋



歩道が狭い



2. 川底温泉付近



急カーブ多く道幅が狭い




地図番号 8

3. わいたの庄付近三叉路(学校裏門)



スクールゾーン等の表示
または標識が必要



地図番号 9

4. 竹尾石油・宝泉寺郵便局付近




横断報道、バス停の位置
の変更を

小国方面から来る自動車
は横断報道が見えにくい。



バス停、横断歩道の
位置の変更を要請



地図番号 10

5. 学校正門前(老人軽作業所前)



横断歩道等の標示が
消えている

