

平成30年度  
飯田小学校  
事故対策用  
通学路対策箇所図

番号 3

番号 1

番号 2

番号 4

番号 5



相沢商店から裏道があり、小2児童が2名通学。  
橋のある箇所の手前はガードレール等もなく、2.5m  
位下に小川が流れ、落ちたら危険。



北方バス停は草に蔽われている。  
北方入り口交差点から離れてい  
て、バス停小屋に入ると、バスの  
接近がわからない。



飯田こども園前から飯田郵便局へ  
続く道が歩道がなく、道幅も狭い。  
歩くのに危険を伴う。  
※歩道のペイントは濃くしてもらった。

飯田小学校から吊り橋への道で、途中で歩  
道がなくなっている。溝にふたがない箇所  
が有り、雪が降り積もれば穴に気付かない。



湯坪温泉から筋湯温泉へ続  
く道は狭くカーブが多い。ア  
スファルト道路に穴があり、埋めた  
ところも多く凸凹がある。



